



COMUNE DI CERTALDO



**ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI NON PIÙ IN USO
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERTALDO**

SCHEDE TECNICHE DEI VEICOLI


LOTTO 1	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Motocarro	
TARGA	F1369837	
MARCA	Piaggio	
MODELLO	Apecar P3 Rossi	
COLORE	Rosso	
ALIMENTAZIONE	Benzina/ olio 2tempi	
IMMATRICOLAZIONE	03/12/1997	
CILINDRATA	218	
POTENZA	7,5 kw	
REVISIONE	SCADUTA	
BOLLO	31/01/2027	
PORTATA	530 kg	
CONDIZIONI GENERALI	Il veicolo, bifaro, cassonato, e ribaltabile, non funzionante. Si presenta con evidenti segni di ruggine alla carrozzeria , pezzi di carrozzeria usurati, problemi al cambio ferma da molto tempo. Irreperibilità dei pezzi di ricambio. Pneumatici da sostituire.	
NOTE	Il veicolo non ha revisione e non può circolare su strada	
PREZZO A BASE D'ASTA	€ 300,00	

LOTTO 2	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Motocarro	
TARGA	F1368276	
MARCA	Piaggio	
MODELLO	Apecar P3	
COLORE	Blu	
ALIMENTAZIONE	Benzina/ olio 2tempi	
IMMATRICOLAZIONE	03/06/1997	
CILINDRATA	218	
POTENZA	7,5	
REVISIONE	SCADUTA	
BOLLO	31/01/2027	
PORTATA	660	
CONDIZIONI GENERALI	Il veicolo, cassonato, non ribaltabile si presenta in stato di carrozzeria con notevoli punti di ruggine. Risultano problemi all'accensione con incapacità di reggere il minimo dei giri mentre a motore caldo rimane accelerata. Ferma da quasi un anno per impossibilità di reperimento dei pezzi di ricambio. Pneumatici da sostituire.	
NOTE		
PREZZO A BASE D'ASTA	€ 250,00	

LOTTO 3	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Macchina operatrice semovente- Escavatore	
TARGA	FIAE335	
MARCA	FAI	
MODELLO	338E (panda)	
COLORE	Bianco	
ALIMENTAZIONE	Diesel	
IMMATRICOLAZIONE	15/04/1991	
CILINDRATA	1760	
POTENZA	26	
REVISIONE	Non soggetto	
BOLLO	Esente	
PORTATA	/	
CONDIZIONI GENERALI	Il mezzo ha notevoli punti di ruggine e presenta un guasto all'impianto di comando quindi non è manovrabile. Compreso nel lotto, braccio escavatore attaccabile nella parte anteriore.	
NOTE	Il veicolo necessita di riparazione per ripristinare la dovuta sicurezza.	
PREZZO A BASE D'ASTA		€ 500,00

LOTTO 4	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Autocarro	
TARGA	FIL23662	
MARCA	SIVE srl	
MODELLO	OMAI I28	
COLORE	Rosso	
ALIMENTAZIONE	Gasolio	
IMMATRICOLAZIONE	08/02/1991	
CILINDRATA	1929	
POTENZA	48	
REVISIONE	Scadenza 07/2026	
BOLLO	31/01/2027	
PORTATA	/	
CONDIZIONI GENERALI	Il mezzo presenta la rottura dell'albero di trasmissione, ammaccature più o meno lievi sulla carrozzeria e vari punti di ruggine. L'abitacolo presenta punti di usura. Cassone ribaltabile trilaterale funzionante.	
NOTE	Il veicolo necessita di riparazione per ripristinare la dovuta sicurezza.	
PREZZO A BASE D'ASTA		€ 250,00

LOTTO 5	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Ponte mobile sviluppabile su veicolo FIAT40	
TARGA	FID13438	
MARCA	CELLA spa	
MODELLO	LIFTEL 130 sl	
COLORE	Rosso	
ALIMENTAZIONE	Gasolio	
IMMATRICOLAZIONE	13/09/1982	
CILINDRATA	2445	
POTENZA	72	
REVISIONE	Scadenza 11/2026	
BOLLO	31/01/2027	
PORTATA	/	
CONDIZIONI GENERALI	Il mezzo presenta qualche ammaccatura e usura dovuta alla vetusta età, sulla carrozzeria. La cabina è in buono stato internamente. La piattaforma aerea è giunta al termine della vita residua pertanto non ha una indagine supplementare in corso di validità.	
NOTE	Il veicolo necessita di Verifiche per ripristinare la dovuta sicurezza.	
PREZZO A BASE D'ASTA		€ 300,00

LOTTO 6	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Scuolabus	

TARGA	FIN41852
MARCA	FIAT IVECO
MODELLO	A45
COLORE	Giallo
ALIMENTAZIONE	Gasolio
IMMATRICOLAZIONE	01/03/1994
CILINDRATA	2445
POTENZA	72
REVISIONE	SCADUTA
BOLLO	31/01/2027
PORTATA	/
CONDIZIONI GENERALI	Il mezzo presenta qualche ammaccatura e usura dovuta alla vetusta età nonché ruggine in alcune parti della carrozzeria. Presenta pompa carburante rotta con notevole perdita di gasolio, mancanza di revisione.
NOTE	Il veicolo necessita di Verifiche per ripristinare la dovuta sicurezza.
PREZZO A BASE D'ASTA	€ 300,00



LOTTO 7	Descrizione	Foto
TIPOLOGIA	Lama livellamento terreno	
TARGA	/	
MARCA	John Deere	
MODELLO	54" Blade	
COLORE	Giallo	
ALIMENTAZIONE	/	
IMMATRICOLAZIONE	/	
CILINDRATA	/	
POTENZA	/	
REVISIONE	/	
BOLLO	/	
PORTATA	/	
CONDIZIONI GENERALI	Questo accessorio presenta qualche ammaccatura e ruggine soprattutto sulla parte posteriore.	
NOTE	L'accessorio necessita di Verifiche per ripristinare la dovuta sicurezza.	
PREZZO A BASE D'ASTA	€ 100,00	

